

OGGETTO: Chiarimenti procedura aperta n.41/2017 affidamento fornitura ricambi meccanici, elettrici e di carrozzeria per il parco autobus aziendale della CTP SpA.

Si specifica che, a causa di un mero refuso di stampa derivante da programma gestionale informatico, all'interno dell'elenco ricambi allegato B – Lotto 2, i n.4 codici a marchio COBO di seguito indicati riportano il numero di riferimento in formato parziale.

Per quanto risultino comunque individuabili, se ne fornisce la stringa di codice completa:

| | LISTINO COBO | | |
|-------------|-----------------|----------|--------------|
| art. CTP | codice articolo | quantità | listino COBO |
| 3966 | 02.266.000.01 | 10 | 6,5 |
| 2281 | 02.669.000.01 | 2 | 44 |
| 1878 | 02.669.100.01 | 8 | 14 |
| 1840 | 02.670.000.01 | 2 | 44 |

Ad ulteriore precisazione si ribadisce che le offerte riferite a ricambi i cui codici dovessero risultare “esauriti senza sostituzione”, non potendo essere espresse richiedono, da parte delle ditte concorrenti, l’annullamento delle singole voci mediante apposizione di barra nel relativo spazio sui prospetti di gara.

Il Direttore di Esercizio
Dot. Vito MARINELLI